



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 322/1/1(125)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №112 в лице
заведующего Шиловой Елены Львовны

В период «09» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей д.22 на основании распоряжения № 321 от 26.10.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №112, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей д.22 ИНН 7610052490 ОГРН 1027601117829. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №112 Шилова Е.Л.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Число подъемов в одном марше наружной пожарной одномаршевой лестницы служащей для эвакуации людей, из помещения группы №13 (помещение № 42 на 2 этаже по техническому паспорту), находящихся в здании более 18 подъемов, а именно 26 подъемов.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.1.	01.12.2019	
2.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 13 (помещение № 42 на 2 этаже по техническому паспорту), выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.12.2019	
3.	Ширина проступи наружной	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический	01.12.2019	

	пожарной лестницы из помещения группы №13 (помещение №42 на 2 этаже по техническому паспорту) составляет менее 25 см (фактически 19 см).	регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30*; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.4.2		
4.	Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №13 (помещение № 42 на 2 этаже по техническому паспорту) составляет менее 1,2 м (фактически 1 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15	01.12.2019	
5.	Отсутствует ограждение крыльца с подъемом на три и более ступени не менее 0,8 м из помещения бассейна (помещение №98 на 1 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15, п.5.2.3	01.12.2019	
6.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещение вентиляционной камеры (помещение № 31 на 2 этаже согласно технического паспорта) от коридора.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. п. 5.3.1, 5.3.2; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» * п.5.14; 7.4; 7.5.	01.12.2019	
7.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 49 на 2 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.12.2019	
8.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 50 на 2 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное» 7.74 СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.12.2019	

9.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 39 на 2 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное» 7.74 СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.12.2019	
10.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 22 на 2 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное» 7.74 СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.12.2019	
11.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 15 на 2 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное» 7.74 СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.12.2019	
12.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 3 на 2 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное» 7.74 СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3	01.12.2019	
13.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение в раздевалке (помещение № 58 на 1 этаже по техническому паспорту)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.43, СНиП 21.01.97* п.6.22,	01.12.2019	

		СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное» 7.74 СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение» п.7.105, СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3		
14.	В полу на путях эвакуации в группе №1 из спального помещения (помещение № 5 на 1 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 6 на 1 этаже согласно технического паспорта) допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4	01.12.2019	
15.	В полу на путях эвакуации в группе №2 из спального помещения (помещение № 12 на 1 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 13 на 1 этаже согласно технического паспорта) допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4	01.12.2019	
16.	В полу на путях эвакуации в группе №3 из спального помещения (помещение № 27 на 1 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 26 на 1 этаже согласно технического паспорта) допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4	01.12.2019	
17.	В полу на путях эвакуации в группе №5 из спального помещения (помещение № 60 на 1 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 61 на 1 этаже согласно технического паспорта) допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4	01.12.2019	
18.	В полу на путях эвакуации в группе №9 из спального помещения (помещение № 4 на 2 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 3 на 2 этаже согласно технического паспорта)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной	01.12.2019	

	допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4		
19.	В полу на путях эвакуации в группе №7 из спального помещения (помещение № 21 на 2 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 22 на 2 этаже согласно технического паспорта) допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4	01.12.2019	
20.	В полу на путях эвакуации в группе №10 из спального помещения (помещение № 23 на 2 этаже согласно технического паспорта) в помещение раздевалки (помещение № 29 на 2 этаже согласно технического паспорта) допускаются выступы в местах перепада высот. Следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст4; СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.28*1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.3.4	01.12.2019	
21.	Представленный выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты не соответствует пунктам 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Шкарбан О.С.

(подпись)

«30» ноябрь 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №112
Шилова Е.Л.

(подпись)

«30» ноябрь 2018 года